

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego” Placu zabaw”
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

Normy, PN-EN 1176, PN-EN 1176 (1-11), PN-EN 1177.

- Wizja lokalna

II. Dane ogólne:

Przeгляд obejmuje – Plac zabaw oddany do użytku 14.05.2007 r

Adres obiektu: **Trzebinia ul. Parkowa**

Kontroli dokonano w dniu: 25.03.2022 r.

Data następnej kontroli: do 24.03.2023 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Huśtawka podwójna – 2 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe huśtawki nadają się do eksploatacji.

2. Huśtawka drewniana pojedyncza – 1 szt.

Producent: Nieznany

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

3. Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia z wieżyczką i trapem

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

4. Piaskownica – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

5. Bujak na sprężynie – 1szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

6. Huśtawka ważka – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

7. Karuzela metalowa 4 miejscowa – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

inż. ŁUKASZ PIKUSA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: MAP/0135/ZHOK/09

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego” Placu zabaw”
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

Normy: PN-EN 1176, PN-EN 1176 (1-11), PN-EN 1177.
- Wizja lokalna

II. Dane ogólne:

Przeгляд obejmuje – Plac zabaw

Adres obiektu: **ul. Słoneczna w Trzebini**

Kontroli dokonano w dniu: 25.03.2022 r.

Data następnej kontroli: do: 24.03.2023 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Zestaw zabawowy „szymek” metalowy - 1kpl

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

2. Czworokąt sprawnościowy metalowy – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

3. Huśtawka podwójna wahadłowa MIX metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

4. Kiwak skuter - 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

5. Karuzela Tornado metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

6. Piaskownica kuter „IGNCY” -1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

inż. LUKASZ PIKUSA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0135/ZHOK/09

Trzebinia dnia, 26.03.2021 r.

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego "Placu zabaw"
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

- Polskie Normy, PN-EN 1176-1, oraz PN-EN 1176-2
- PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6
- PN-EN 1176-7 wyłączając załącznik A,B,C normy PN-EN 1176-1
- Wizja lokalna

II. Dane ogólne:

Przegląd obejmuje – Plac zabaw

Adres obiektu: **ul. Słoneczna w Trzebini**

Kontroli dokonano w dniu: 26.03.2021 r.

Data następnej kontroli: do: 25.03.2022 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Zestaw zabawowy „szymek” metalowy - 1kpl

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

2. Czworokąt sprawnościowy metalowy – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

3. Huśtawka podwójna wahadłowa MIX metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

4. Kiwak skuter - 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

5. Karuzela Tornado metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

6. Piaskownica kuter „IGNCY” -1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

inż. ŁUKASZ PIKUSA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upraw. 1111/13/2013/10000

Trzebinia dnia, 26.03.2021 r.

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego” Placu zabaw”
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- Polskie Normy, PN-EN 1176-1, oraz PN-EN 1176-2
PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6
PN-EN 1176-7 wyłączając załącznik A,B,C normy PN-EN 1176-1
- Wizja lokalna
- Udostępniona dokumentacja przez Zleceniodawcę.

II. Dane ogólne:

Przeгляд obejmuje – Plac zabaw oddany do użytku 14.05.2007 r

Adres obiektu: **Trzebinia ul. Parkowa**

Kontroli dokonano w dniu: 26.03.2021 r.

Data następnej kontroli: do 25.03.2022 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Huśtawka podwójna – 2 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe huśtawki nadają się do eksploatacji.

2. Huśtawka drewniana pojedyncza – 1 szt.

Producent: Nieznany

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

3. Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia z wieżyczką i trapez

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

4. Piaskownica – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

5. Bujak na sprężynie – 1szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

6. Huśtawka ważka – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

7. Karuzela metalowa 4 miejscowa – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

inż. **ROKASZ PIKUSA**
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
specjalność: konstrukcje stalowe i żelazne
nr uprawnień: 14420/2015/S/1000000000

Trzebinia dnia, 27.03.2020 r.

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego "Placu zabaw"
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

- Polskie Normy, PN-EN 1176-1, oraz PN-EN 1176-2
PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6
PN-EN 1176-7 wyłączając załącznik A,B,C normy PN-EN 1176-1
- Wizja lokalna

II. Dane ogólne:

Przeгляд obejmuje – Plac zabaw oddany do użytku 14.05.2007 r

Adres obiektu: **ul. Słoneczna w Trzebini**

Kontroli dokonano w dniu: 27.03.2020 r.

Data następnej kontroli: do: 26.03.2021 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Zestaw zabawowy „szymek” metalowy - 1kpl

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

2. Czworokąt sprawnościowy metalowy – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

3. Huśtawka podwójna wahadłowa MIX metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

4. Kiwak skuter - 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

5. Karuzela Tornado metalowa – 1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

6. Piaskownica kuter „IGNCY” -1 szt.

Producent: GRUPA HYDRO Sp. z o.o. S.K, 62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

mgr. EUGENIA PIKUSA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 124.P/00352/HO/003

TWOJ DOM
projekty - wykończono
TWOJ DOM S.C.
mgr. EUGENIA PIKUSA
32-40 Urzędzina, ul. Tadeusza Kościuszki 96
NIP 5282260837 REGON 1428064899

Protokół

z okresowego przeglądu stanu technicznego rocznego obiektu budowlanego "Placu zabaw"
zgodnie z art.62.1 pkt.1a ustawy Prawo Budowlane.

I. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- Polskie Normy, PN-EN 1176-1, oraz PN-EN 1176-2
PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6
PN-EN 1176-7 wyłączając załącznik A,B,C normy PN-EN 1176-1
- Wizja lokalna
- Udostępniona dokumentacja przez Zleceniodawcę.

II. Dane ogólne:

Przeegląd obejmuje – Plac zabaw oddany do użytku 14.05.2007 r

Adres obiektu: **Trzebinia ul. Parkowa**

Kontroli dokonano w dniu: 27.03.2020 r.

Data następnej kontroli: do 26.03.2021 r.

III. Urządzenie zabawowe z oceną stanu technicznego

1. Huśtawka podwójna – 2 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe huśtawki nadają się do eksploatacji.

2. Huśtawka drewniana pojedyncza – 1 szt.

Producent: Nieznany

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa huśtawka nadaje się do eksploatacji.

3. Zestaw zabawowy – zjeżdżalnia z wieżyczką i trapem

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenia nadają się do eksploatacji.

4. Piaskownica – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa piaskownica nadaje się do eksploatacji.

5. Bujak na sprężynie – 1szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

6. Huśtawka ważka – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowe urządzenie nadaje się do eksploatacji.

7. Karuzela metalowa 4 miejscowa – 1 szt.

Producent: NOVUM 12-130 Pasym, Grom 36

Sprawdzono połączenia konstrukcyjne i śrubowe, urządzenia stabilne i kompletne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że przedmiotowa karuzela nadaje się do eksploatacji.

inż. LUKASZ PIKUSA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 3342/6735/2-HO.XIII

TWOJ DOM
projekty - wykonawstwo
TWÓJ DOM S.C.

Ł. Łasz Piłusa, Paweł Paćławski
32-40 Trzebina, ul. Tadeusza Kościuszki 96
NIP 5282280837 REGON 12369489